


Se puede crear parámetros de control y llevar graficas de tendencia con avisos cuando los limites sean alcanzados (Predictivo).

También se pueden crear inspecciones tipo checklist de manera recurrente para operadores y/o técnicos de mantenimiento, estos Checklist puede ser cuantitativo como en el caso de puntos de medida o cualitativos.



## A. EQUIPOS



En esta sección se podrán crear puntos de medida para todos los equipos que se quiera. Con esta funcionalidad se puede hacer mantenimiento basado en condición. Ud. podrá crear tantos puntos de medida como necesite., ver tendencias y generar avisos automáticos cuando se superen los limites.



## B. RUTAS DE INSPECCIÓN

Aquí se crean las rutas que agrupan varios equipos con la / intención de optimizar el desplazamiento de la persona que actualizará la data. El sistema le entrega una plantilla de Excel donde se deberá cargar la información actualizada de los puntos de medida y los contadores de cada activo, al final del trabajo la carga de datos será masiva subiendo el Excel al sistema.



## C. REPORTE



Los reportes permiten ver las tendencias de cada punto de medida, cuando estos se hayan alcanzado, el sistema enviara una alerta por correo al encargado.

Estos reportes también podrán ser bajados en formatos excel para análisis adicionales que Ud. pueda necesitar.